

Tema / Subject: <u>Riesgos con el uso de Amoladores</u>	Fecha/Date: <u>13/03/22</u>
Departamento/Department: <u>Workshop</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>Miguel Caballero C</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report Cada asignación conlleva su ATS	SHEREP: <u>Miguel Zavala</u> <u>[Signature]</u>
--	---

N°	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	043124	Ivan Martinez	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
2.	044107	Javier Bernal	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
3.	043307	Ramires Bernal	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
4.	39564	Marco Maxwell	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
5.	042299	Manlio G. G. G.	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
6.	038470	Nicolas A. Acuña	Dia	Mec	<u>Nicolas A. Acuña</u>
7.	040541	José Bolívar	Dia	Esp. Mec.	<u>[Signature]</u>
8.	40070	Guillermo Rojas	Dia	Mec	<u>[Signature]</u>
9.	0381405	Ricardo Cortes	Dia	Mec.	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	22883	Humberto Aguilar	Dia	Mec	Humberto Aguilar
11	38102	Gaspar Camargo	Dia	Mec	Gaspar Camargo
12	044692	Claudia Aguilar	Dia	Mec.	Claudia Aguilar
13	35314	Alexis Melgarejo	Dia	Almacén	Alexis Melgarejo
14	040645	Alex Colón	Dia	ESP	Alex Colón
15	039516	Balchmoro Pérez	Dia	Mec. dad.	Balchmoro Pérez
16	39498	Mauro Gómez	Dia	GP. MTO	Mauro Gómez
17	43121	Miguel Zarala	Dia	Mec	Miguel Zarala
18	42016	Don Combe	Dia	Operat	Don Combe
19	04106	Orlando Farias	Dia	GP. MTO	Orlando Farias
20	039661	Ramón Ortega	Dia	Mec.	Ramón Ortega
21	038349	Guillermo	Dia	Mec.	Guillermo
22	040346	Luis Sandoval	Dia	Mec	Luis Sandoval
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

Tema / Subject: <i>Praseo con el uso de andamios</i>	Fecha/Date: <i>13/3/2022</i>
Departamento/Department: <i>Workshop Rebuild</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor:	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)

SI

NO

Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.

✓

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel: Ana Combe, Rosa Sánchez, Miguel Zavala, Porfirio Sanchez.

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: **A un costado de las escaleras que se dirigen hacia Molino**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

All jobs have a risk assessment report

SHEREP:

Cada asignación conlleva su ATS

[Signature]

Nº	Código	Nombre y Apellido	Turno	Cargo	Firma
1.	42982	Rosa Sánchez	Noche	Mec.	<i>[Signature]</i>
2.	24440	José Benito	Noche	Mecánico	<i>[Signature]</i>
3.	31566	Romano Jun	Noche	Mec	<i>[Signature]</i>
4.	25874	José Ortiz	Noche	MEC PROF	<i>[Signature]</i>
5.	044805	Henrych Ortiz	Noche	Mecánico	<i>[Signature]</i>
6.	040681	Johny Ortiz	Noche	Mec.	<i>[Signature]</i>
7.	043220	José Gómez	Noche	MEC	<i>[Signature]</i>
8.	043216	Travis Peña	Noche	etc	<i>[Signature]</i>
9.	043216	ARQUIMEDES ROSARIO	Noche	MEC	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

10	039085	Carlos Ramirez	Noche	Mec	Carlos
11	038446	Guir Lopez	Noche	Mec	Guir Lopez
12	041943	Edwin Valasquez	Noche	Mec	Edwin Valasquez
13	040102	Alfonso Batista	Noche	Mec	Alfonso Batista
14	023842	Alfonso Batista	Noche	Mec	Alfonso Batista
15	024581	HARRY EDWARDS	Noche	Mec	HARRY EDWARDS
16	39798	EDWIN HUERTAS	Noche	Esp Mec	EDWIN HUERTAS
17	040476	Oswaldo Oca	Noche	Mec	Oswaldo
18	043383	Ricardo Hernandez	Noche	Mec	Ricardo Hernandez
19	044560	Guillermo Delacruz	Noche	Esp. Mantto	Guillermo Delacruz
20	044130	Eduardo J Cruz	Noche	Toolstore	Eduardo J Cruz
21					
22					
23					
24					
24					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

RIESGO CON EL USO DE AMOLADORA

Las amoladoras son máquinas eléctricas portátiles que se utilizan para cortar, desbastar y pulir, especialmente en los trabajos de mampostería y metal. Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los trabajos intensivos en superficies duras, se suelen realizar con amoladoras y discos grandes que permiten, por ejemplo, cortes más rectos y limpios.

Factores de riesgo más habituales:

Los principales riesgos de las amoladoras son:

- Golpes y/o cortes tanto con la propia máquina (principalmente con el disco) como con el material a trabajar.
- Atrapamientos con partes móviles de la máquina.
- Inhalación del polvo producido en las operaciones de amolado, especialmente cuando se trabaja sobre superficies tratadas con cromato de plomo, minio, u otras sustancias peligrosas.
- Ruido y vibraciones.
- Esfuerzos excesivos sobre la máquina que conducen al bloqueo del disco.
- Posturas inadecuadas o trabajo en posición inestable. Pueden producirse caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas de la máquina.
- Defectos en el cable de alimentación (originados en muchas ocasiones por transportar la máquina colgada del mismo o por la acción de la muela), tomas de corrientes inadecuadas o corte involuntario de conducciones eléctricas



